



TDK Corporation

HHM17152A1

Número da peça:	HHM17152A1
Fabricante / Marca:	TDK Corporation
Descrição do Produto	BALUN 698MHZ-894MHZ 50/100 0603
Folhas de dados:	HHM17152A1.pdf
Status de RoHs	Sem chumbo / RoHS complacente
Condição de estoque	506941 pcs stock
Navio De	Hong Kong
Caminho de embarque	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

Imagem pode ser representação. Veja as especificações para detalhes do produto.

Especificações do HHM17152A1

NÚMERO DA PEÇA	HHM17152A1
FABRICANTE	TDK Corporation
DESCRIÇÃO	BALUN 698MHZ-894MHZ 50/100 0603
STATUS SEM CHUMBO / STATUS ROHS	Sem chumbo / RoHS complacente
QUANTIDADE DISPONÍVEL	506941 pcs
FICHA DE DADOS	HHM17152A1.pdf
SÉRIE	-
PERDA DE RETORNO (MIN)	-
DIFERENÇA DE FASE	180° ±10°
EMBALAGEM	Tape & Reel (TR)
CAIXA / GABINETE	0603 (1608 Metric)
OUTROS NOMES	445-174294-2
TIPO DE MONTAGEM	Surface Mount
NÍVEL DE SENSIBILIDADE À UMIDADE (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS SEM CHUMBO / STATUS DE ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PERDA DE INSERÇÃO (MAX)	1.2dB
IMPEDÂNCIA - DESEQUILIBRADO / EQUILIBRADO	50 / 100 Ohm
ALCANCE DE FREQUÊNCIA	698MHz ~ 894MHz
DESCRIÇÃO DETALHADA	RF Balun 698MHz ~ 894MHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric)

Tags relacionadas

TDK Corporation HHM17152A1	Distribuidor HHM17152A1	Fornecedor HHM17152A1
Preço HHM17152A1	Fotos de HHM17152A1	Imagem HHM17152A1
Folha de dados em PDF HHM17152A1	Folha de dados do download de HHM17152A1	Folha de dados HHM17152A1
Estoque HHM17152A1	Compre HHM17152A1	Compre TDK Corporation HHM17152A1
TDK Corporation HHM17152A1	Fornecedor TDK Corporation	Distribuidor TDK Corporation
TDK Corporation HHM17152A1		

produtos relacionados

<p>HHM17146A1 Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 1.92GHZ-2.17GHZ 50/50 0603 Em estoque: 920864 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM17168B1 Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 3.4GHZ-3.8GHZ 50/50 0603 Em estoque: 227544 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM17125D1 Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Em estoque: 496156 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM17139B1 Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Em estoque: 255709 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1711Q1 Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 2.3GHZ-3.8GHZ 50/100 0603 Em estoque: 836875 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM17144A1 Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 791MHZ-960MHZ 50/100 0603 Em estoque: 862583 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM17139B2 Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.6GHZ 50/50 0603 Em estoque: 823244 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM17166A1 Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 1.9GHZ-2.3GHZ 50/50 0603 Em estoque: 247743 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM17165A1 Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.8GHZ 50/50 0603 Em estoque: 273962 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM17153A2 Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/50 0603 Em estoque: 387125 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1726N1 Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 824MHZ-915MHZ 50/100 0603 Em estoque: 769871 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1715E1 Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603 Em estoque: 54435 pcs</p> <p>RFQ</p>

