




Tamura

LA02P035S03

Número da peça:	LA02P035S03
Fabricante / Marca:	Tamura
Descrição do Produto	SENSOR
Folhas de dados:	1.LA02P035S03.pdf 2.LA02P035S03.pdf
Status de RoHs	 Sem chumbo / RoHS complacente
Condição de estoque	8292 pcs stock
Navio De	Hong Kong
Caminho de embarque	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO](#)

Imagem pode ser representação. Veja as especificações para detalhes do produto.













Especificações do LA02P035S03

NÚMERO DA PEÇA	LA02P035S03
FABRICANTE	Tamura
DESCRIÇÃO	SENSOR
STATUS SEM CHUMBO / STATUS ROHS	Sem chumbo / RoHS complacente
QUANTIDADE DISPONÍVEL	8292 pcs
FICHA DE DADOS	1.LA02P035S03.pdf 2.LA02P035S03.pdf
TENSÃO - FORNECIMENTO	2.97 V ~ 3.63 V
SÉRIE	LA02P
TIPO DE SENSOR	Hall Effect, Open Loop
SENSIBILIDADE	37.5mV/A
TEMPO DE RESPOSTA	1µs
POLARIZAÇÃO	Bidirectional
EMBALAGEM	Bulk
CAIXA / GABINETE	Module
SAÍDA	Ratiometric, Voltage
OUTROS NOMES	9-LA02P035S03ZY MT7416
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-40°C ~ 100°C
NÚMERO DE CANAIS	1
TIPO DE MONTAGEM	Through Hole
LINEARIDADE	±1%
STATUS SEM CHUMBO / STATUS DE ROHS	Lead free / RoHS Compliant
FREQUÊNCIA	DC ~ 300kHz
PARA MEDIR	AC/DC
DESCRIÇÃO DETALHADA	Current Sensor 35A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module
ATUAL - ABASTECIMENTO (MAX)	10mA
ATUAL - SENSING	35A
PRECISÃO	±1%

Tags relacionadas

Tamura LA02P035S03	Distribuidor LA02P035S03	Fornecedor LA02P035S03
Preço LA02P035S03	Fotos de LA02P035S03	Imagem LA02P035S03
Folha de dados em PDF LA02P035S03	Folha de dados do download de LA02P035S03	Folha de dados LA02P035S03
Estoque LA02P035S03	Compre LA02P035S03	Compre Tamura LA02P035S03
Tamura LA02P035S03	Fornecedor Tamura	Distribuidor Tamura
Tamura LA02P035S03		

produtos relacionados

 <p>LA03P085S05 Fabricantes: Tamura Descrição: SENSOR Em estoque: 6500 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA03P035S05 Fabricantes: Tamura Descrição: SENSOR Em estoque: 8318 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA02P021S03 Fabricantes: Tamura Descrição: SENSOR Em estoque: 8433 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA03P054S05 Fabricantes: Tamura Descrição: SENSOR Em estoque: 6318 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P035S05 Fabricantes: Tamura Descrição: SENSOR Em estoque: 7069 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA02P054S03 Fabricantes: Tamura Descrição: SENSOR Em estoque: 6509 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P170S05 Fabricantes: Tamura Descrição: SENSOR Em estoque: 4602 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P046S05 Fabricantes: Tamura Descrição: SENSOR Em estoque: 6605 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA02P085S03 Fabricantes: Tamura Descrição: SENSOR Em estoque: 6260 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA03P021S05 Fabricantes: Tamura Descrição: SENSOR Em estoque: 8061 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>LA01P085S05 Fabricantes: Tamura Descrição: SENSOR Em estoque: 7438 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>LA01P054S05 Fabricantes: Tamura Descrição: SENSOR Em estoque: 8000 pcs</p> <p>RFQ</p>