

	Hirose
--	---------------

Imagem pode ser representação. Veja as especificações para detalhes do produto.

HDH-01706CID(40)

Número da peça:	HDH-01706CID(40)
Fabricante / Marca:	Hirose
Descrição do Produto	RF DIR COUPLER 1.7GHZ 1.HDH-01706CID(40).pdf 2.HDH-01706CID(40).pdf
Folhas de dados:	Sem chumbo / RoHS complacente
Status de RoHS	238 pcs stock
Condição de estoque	Hong Kong
Navio De	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Caminho de embarque	

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

Especificações do HDH-01706CID(40)

NÚMERO DA PEÇA	HDH-01706CID(40)
FABRICANTE	Hirose
DESCRIÇÃO	RF DIR COUPLER 1.7GHZ
STATUS SEM CHUMBO / STATUS ROHS	Sem chumbo / RoHS complacente
QUANTIDADE DISPONÍVEL	238 pcs
FICHA DE DADOS	1.HDH-01706CID(40).pdf 2.HDH-01706CID(40).pdf
EMBALAGEM DO DISPOSITIVO FORNECEDOR	-
SÉRIE	HDH
PERDA DE RETORNO	20.8dB
POWER - MAX	5W
EMBALAGEM	Bulk
CAIXA / GABINETE	-
OUTROS NOMES	*HDH-01706CID(40)-ND
NÍVEL DE SENSIBILIDADE À UMIDADE (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS SEM CHUMBO / STATUS DE ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ISOLAMENTO	21dB
PERDA DE INSERÇÃO	0.4dB
FREQÜÊNCIA	1.7GHz
DESCRIÇÃO DETALHADA	RF Directional Coupler General Purpose 1.7GHz 6dB 5W
FATOR DE ACOPLAMENTO	6dB
TIPO ACOPLADOR	Standard
APLICAÇÕES	General Purpose

Tags relacionadas

Hirose HDH-01706CID(40)	Distribuidor HDH-01706CID(40)	Fornecedor HDH-01706CID(40)
Preço HDH-01706CID(40)	Fotos de HDH-01706CID(40)	Imagem HDH-01706CID(40)
Folha de dados em PDF HDH-01706CID(40)	Folha de dados do download de HDH-01706CID(40)	Folha de dados HDH-01706CID(40)
Estoque HDH-01706CID(40)	Compre HDH-01706CID(40)	Compre Hirose HDH-01706CID(40)
Hirose HDH-01706CID(40)	Fornecedor Hirose	Distribuidor Hirose
Hirose HDH-01706CID(40)	Hirose Electric Co Ltd HDH-01706CID(40)	

produtos relacionados

<p>HDH-01730CID(40) Fabricantes: Hirose Descrição: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Em estoque: 263 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>HDH-02003DHD(40) Fabricantes: Hirose Descrição: RF DIR COUPLER 2GHZ Em estoque: 241 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p>
<p>HDH-01720CID(40) Fabricantes: Hirose Descrição: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Em estoque: 225 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>HDH-01530CI(40) Fabricantes: Hirose Descrição: RF DIR COUPLER 1.5GHZ Em estoque: 6087 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p>
<p>HDH-02220AID(40) Fabricantes: Hirose Descrição: RF DIR COUPLER 2.2GHZ Em estoque: 6409 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>HDH-01703CH(40) Fabricantes: Hirose Descrição: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Em estoque: 273 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p>
<p>HDH-01703CHD(40) Fabricantes: Hirose Descrição: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Em estoque: 230 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>HDH-01703CHD(31) Fabricantes: Hirose Descrição: RF DIR COUPLER 1.5GHZ-1.9GHZ MOD Em estoque: 6289 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p>
<p>HDH-01710CID(40) Fabricantes: Hirose Descrição: RF DIR COUPLER 1.7GHZ Em estoque: 242 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>HDH-01520GID(40) Fabricantes: Hirose Descrição: RF DIR COUPLER 1.5GHZ Em estoque: 262 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p>
<p>HDH-02210AI(40) Fabricantes: Hirose Descrição: RF DIR COUPLER 2.2GHZ Em estoque: 5951 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p>	<p>HDH-01537CI(40) Fabricantes: Hirose Descrição: RF DIR COUPLER 1.5GHZ Em estoque: 6018 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #eee; padding: 2px;">RFQ</p>