

## 2450FB15A050E

Número da peça:	2450FB15A050E
Fabricante / Marca:	Johanson Technology
Descrição do Produto	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805
Folhas de dados:	2450FB15A050E.pdf
Status de RoHs	Sem chumbo / RoHS complacente
Condição de estoque	290618 pcs stock
Navio De	Hong Kong
Caminho de embarque	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO](#)

Imagem pode ser representação. Veja as especificações para detalhes do produto.

## Especificações do 2450FB15A050E

NÚMERO DA PEÇA	2450FB15A050E
FABRICANTE	Johanson Technology
DESCRIÇÃO	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805
STATUS SEM CHUMBO / STATUS ROHS	Sem chumbo / RoHS complacente
QUANTIDADE DISPONÍVEL	290618 pcs
FICHA DE DADOS	2450FB15A050E.pdf
SÉRIE	2450
PERDA DE RETORNO (MIN)	9.5dB
DIFERENÇA DE FASE	180° ±10°
EMBALAGEM	Tape & Reel (TR)
CAIXA / GABINETE	0805 (2012 Metric)
OUTROS NOMES	2450FB15A050 712-1065-2
TIPO DE MONTAGEM	Surface Mount
NÍVEL DE SENSIBILIDADE À UMIDADE (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS SEM CHUMBO / STATUS DE ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PERDA DE INSERÇÃO (MAX)	1.5dB
IMPEDÂNCIA - DESEQUILIBRADO / EQUILIBRADO	50 / 50 Ohm
ALCANCE DE FREQUÊNCIA	2.4GHz ~ 2.5GHz
DESCRIÇÃO DETALHADA	RF Balun 2.4GHz ~ 2.5GHz 50 / 50 Ohm 0805 (2012 Metric)

## Tags relacionadas

Johanson Technology 2450FB15A050E	Distribuidor 2450FB15A050E	Fornecedor 2450FB15A050E
Preço 2450FB15A050E	Fotos de 2450FB15A050E	Imagem 2450FB15A050E
Folha de dados em PDF 2450FB15A050E	Folha de dados do download de 2450FB15A050E	Folha de dados 2450FB15A050E
Estoque 2450FB15A050E	Compre 2450FB15A050E	Compre Johanson Technology 2450FB15A050E
Johanson Technology 2450FB15A050E	Fornecedor Johanson Technology	Distribuidor Johanson Technology
Johanson Technology 2450FB15A050E	Johanson 2450FB15A050E	Johanson Technology Inc. 2450FB15A050E

## produtos relacionados

<p><b>2450FB15K0002E</b> Fabricantes: Johanson Technology Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Em estoque: 4926 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>2450DP39K5400E</b> Fabricantes: Johanson Technology Descrição: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.4GHZ 1008 Em estoque: 328616 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>2450FB15B0100E</b> Fabricantes: Johanson Technology Descrição: BALUN FILTER CERAMIC 2.4GHZ 1:2 Em estoque: 3749 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>2450FB15K0001E</b> Fabricantes: Johanson Technology Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Em estoque: 4466 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>2450FB14K0002T</b> Fabricantes: Johanson Technology Descrição: BALUN CSR BC04 BC03 BC05 2.45GHZ Em estoque: 6932 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>2450FB14K0001T</b> Fabricantes: Johanson Technology Descrição: BALUN CSR BC04 BC03 BC05 2.45GHZ Em estoque: 3150 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>2450FB15K0008E</b> Fabricantes: Johanson Technology Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Em estoque: 2745 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>2450FB15A0100E</b> Fabricantes: Johanson Technology Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Em estoque: 61270 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>2450FB15K0005E</b> Fabricantes: Johanson Technology Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Em estoque: 249297 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>2450FB15L0001E</b> Fabricantes: Johanson Technology Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Em estoque: 71190 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
<p><b>2450DP39G5500E</b> Fabricantes: Johanson Technology Descrição: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 1008 Em estoque: 6503 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	<p><b>2450DP39H5500E</b> Fabricantes: Johanson Technology Descrição: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 1008 Em estoque: 3165 pcs</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>