





AVX Corporation


CP0805B1765AWTR

Número da peça:	CP0805B1765AWTR
Fabricante / Marca:	AVX Corporation
Descrição do Produto	RF DIR COUPLER 1.765GHZ 0805
Folhas de dados:	 CP0805B1765AWTR.pdf
Status de RoHs	 Contém chumbo / RoHS não conforme
Condição de estoque	260989 pcs stock
Navio De	Hong Kong
Caminho de embarque	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO](#)

Imagem pode ser representação. Veja as especificações para detalhes do produto.













Especificações do CP0805B1765AWTR

NÚMERO DA PEÇA	CP0805B1765AWTR
FABRICANTE	AVX Corporation
DESCRIÇÃO	RF DIR COUPLER 1.765GHZ 0805
STATUS SEM CHUMBO / STATUS ROHS	Contém chumbo / RoHS não conforme
QUANTIDADE DISPONÍVEL	260989 pcs
FICHA DE DADOS	 CP0805B1765AWTR.pdf
EMBALAGEM DO DISPOSITIVO FORNECEDOR	0805
SÉRIE	-
PERDA DE RETORNO	-
POWER - MAX	3W
EMBALAGEM	Tape & Reel (TR)
CAIXA / GABINETE	0805 (2012 Metric)
NÍVEL DE SENSIBILIDADE À UMIDADE (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS SEM CHUMBO / STATUS DE ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
ISOLAMENTO	-
PERDA DE INSERÇÃO	-
FREQUÊNCIA	1.765GHz
DESCRIÇÃO DETALHADA	RF Directional Coupler 1.765GHz 3W 0805 (2012 Metric)
FATOR DE ACOPLAMENTO	-
TIPO ACOPLADOR	Standard
APLICAÇÕES	-

Tags relacionadas

AVX Corporation CP0805B1765AWTR	Distribuidor CP0805B1765AWTR	Fornecedor CP0805B1765AWTR
Preço CP0805B1765AWTR	Fotos de CP0805B1765AWTR	Imagem CP0805B1765AWTR
Folha de dados em PDF CP0805B1765AWTR	Folha de dados do download de CP0805B1765AWTR	Folha de dados CP0805B1765AWTR
Estoque CP0805B1765AWTR	Compre CP0805B1765AWTR	Compre AVX Corporation CP0805B1765AWTR
AVX Corporation CP0805B1765AWTR	Fornecedor AVX Corporation	Distribuidor AVX Corporation
AVX Corporation CP0805B1765AWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805B1765AWTR	

produtos relacionados

 <p>CP0805B1842BWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805 Em estoque: 303740 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1441CWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0805 Em estoque: 259823 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1747BWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805 Em estoque: 310234 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1842CWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805 Em estoque: 244149 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1441AWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0805 Em estoque: 244663 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1880CWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Em estoque: 254080 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1747CWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805 Em estoque: 268194 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1747AWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805 Em estoque: 306143 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1842AWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805 Em estoque: 242457 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1880AWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Em estoque: 252234 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>CP0805B1880BWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Em estoque: 306200 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>CP0805B1741AWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLER 1.741GHZ 0805 Em estoque: 273580 pcs</p> <p>RFQ</p>

Copyright © 2020 Distribuidor confiável de componentes eletrônicos

O email: Info@infinity-electronic.com

Endereço: 17F, Edifício Comercial Gaylord, 114-118 Estrada Lockhart, Wan Chai, Hong Kong

