



HL8518_1103929

Número da peça:	HL8518_1103929
Fabricante / Marca:	Sierra Wireless
Descrição do Produto	IC RF MODULE HSDPA
Folhas de dados:	
Status de RoHs	Sem chumbo / RoHS complacente
Condição de estoque	1690 pcs stock
Navio De	Hong Kong
Caminho de embarque	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

Imagem pode ser representação. Veja as especificações para detalhes do produto.

Especificações do HL8518_1103929

NÚMERO DA PEÇA	HL8518_1103929
FABRICANTE	Sierra Wireless
DESCRIÇÃO	IC RF MODULE HSDPA
STATUS SEM CHUMBO / STATUS ROHS	Sem chumbo / RoHS complacente
QUANTIDADE DISPONÍVEL	1690 pcs
FICHA DE DADOS	
SÉRIE	-
OUTROS NOMES	1103929 1645-1076 HL8518_1103929-ND
NÍVEL DE SENSIBILIDADE À UMIDADE (MSL)	3 (168 Hours)
STATUS SEM CHUMBO / STATUS DE ROHS	Lead free / RoHS Compliant

Tags relacionadas

Sierra Wireless HL8518_1103929	Distribuidor HL8518_1103929	Fornecedor HL8518_1103929
Preço HL8518_1103929	Fotos de HL8518_1103929	Imagem HL8518_1103929
Folha de dados em PDF HL8518_1103929	Folha de dados do download de HL8518_1103929	Folha de dados HL8518_1103929
Estoque HL8518_1103929	Compre HL8518_1103929	Compre Sierra Wireless HL8518_1103929
Sierra Wireless HL8518_1103929	Fornecedor Sierra Wireless	Distribuidor Sierra Wireless
Sierra Wireless HL8518_1103929		

produtos relacionados

<p>HL8-2N-X Fabricantes: Panduit Descrição: CONN TERM RECT LUG 1-4 AWG #1/2 Em estoque: 2374 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HL8548_1102810 Fabricantes: Sierra Wireless Descrição: RF TXRX CELLULAR 3G (AT&T) Em estoque: 1605 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HL8-1-X Fabricantes: Panduit Descrição: CONN TERM RECT LUG 1-4 AWG Em estoque: 2542 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HL8528_1102576 Fabricantes: Sierra Wireless Descrição: MOD HL HSPA+ 1.8V Em estoque: 3131 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HL8548-G_1103969 Fabricantes: Sierra Wireless Descrição: MOD HL HSDPA 3G W/GNSS Em estoque: 1244 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HL8-2-X Fabricantes: Panduit Descrição: CONN TERM RECT LUG 1-4 AWG #1/4 Em estoque: 2158 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HL8528_1103960 Fabricantes: Sierra Wireless Descrição: IC RF MODULE HSDPA Em estoque: 2012 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HL8548_1102648 Fabricantes: Sierra Wireless Descrição: MOD HL HSPA+ PENTA 1.8V Em estoque: 2404 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HL8548-G_1102150 Fabricantes: Sierra Wireless Descrição: 3G HSPA+ 2G PENTA-BAND GNSS AT&T Em estoque: 2190 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HL8529_1103961 Fabricantes: Sierra Wireless Descrição: MOD HL HSDPA 3G ATT Em estoque: 2071 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HL8518_1102589 Fabricantes: Sierra Wireless Descrição: 3G HSPA+ 2G GPRS DUAL-BAND EU Em estoque: 1850 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HL8548_1102149 Fabricantes: Sierra Wireless Descrição: 3G HSPA+ 2G PENTA-BAND MOD AT&T Em estoque: 6419 pcs</p> <p>RFQ</p>

Copyright © 2020 Distribuidor confiável de componentes eletrônicos

O email: Info@infinity-electronic.com

Endereço: 17F, Edifício Comercial Gaylord, 114-118 Estrada Lockhart, Wan Chai, Hong Kong

