



Aeroflex (MACOM Technology Solutions)

MACP-011015

Número da peça:	MACP-011015
Fabricante / Marca:	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Descrição do Produto	RF DIR COUPLR 40MHZ-1.25GHZ 5SMD
Folhas de dados:	MACP-011015.pdf
Status de RoHS	Sem chumbo / RoHS complacente
Condição de estoque	24969 pcs stock
Navio De	Hong Kong
Caminho de embarque	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

Solutions



Imagem pode ser representação. Veja as especificações para detalhes do produto.

Especificações do MACP-011015

NÚMERO DA PEÇA	MACP-011015
FABRICANTE	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
DESCRIÇÃO	RF DIR COUPLR 40MHZ-1.25GHZ 5SMD
STATUS SEM CHUMBO / STATUS ROHS	Sem chumbo / RoHS complacente
QUANTIDADE DISPONÍVEL	24969 pcs
FICHA DE DADOS	MACP-011015.pdf
EMBALAGEM DO DISPOSITIVO FORNECEDOR	5-SMD
SÉRIE	-
PERDA DE RETORNO	30dB
POWER - MAX	250mW
EMBALAGEM	Cut Tape (CT)
CAIXA / GABINETE	5-SMD Module
OUTROS NOMES	1465-1711-1
NÍVEL DE SENSIBILIDADE À UMIDADE (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS SEM CHUMBO / STATUS DE ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ISOLAMENTO	-
PERDA DE INSERÇÃO	1.9dB
FREQÜÊNCIA	40MHz ~ 1.25GHz
DESCRIÇÃO DETALHADA	RF Directional Coupler General Purpose 40MHz ~ 1.25GHz 8dB 250mW 5-SMD Module
FATOR DE ACOPLAMENTO	8dB
TIPO ACOPLADOR	Standard
APLICAÇÕES	General Purpose

Tags relacionadas

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011015	Distribuidor MACP-011015	Fornecedor MACP-011015
Preço MACP-011015	Fotos de MACP-011015	Imagem MACP-011015
Folha de dados em PDF MACP-011015	Folha de dados do download de MACP-011015	Folha de dados MACP-011015
Estoque MACP-011015	Compre MACP-011015	Compre Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011015
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011015	Fornecedor Aeroflex (MACOM Technology Solutions)	Distribuidor Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011015	Aeroflex Circuit Technology MACP-011015	Aeroflex MACP-011015
Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MACP-011015	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MACP-011015	M/A-Com Technology Solutions MACP-011015
Metelics (MACOM Technology Solutions) MACP-011015	MACOM Technology Solutions MACP-011015	

produtos relacionados

<p>MACP-011010 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Em estoque: 69745 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-010563-000000 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: RF DIR COUPLER 10GHZ-30GHZ 6TDFN Em estoque: 6556 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-011035 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Em estoque: 31816 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-010563-TR1000 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: RF DIR COUPLER 10GHZ-30GHZ 6TDFN Em estoque: 4446 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-011038 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Em estoque: 5028 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-011013 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD Em estoque: 75305 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-010563-001SMB Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: EVAL BOARD FOR MACP-010563-TR100 Em estoque: 4608 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-011034 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Em estoque: 34659 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-011033 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Em estoque: 34032 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-011014 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.5GHZ 6SMD Em estoque: 34558 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MACP-011032 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Em estoque: 33983 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MACP-011036 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Descrição: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Em estoque: 4034 pcs</p> <p>RFQ</p>

