



AVX Corporation

CP0805B1890AWTR

Número da peça:	CP0805B1890AWTR
Fabricante / Marca:	AVX Corporation
Descrição do Produto	RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805
Folhas de dados:	CP0805B1890AWTR.pdf
Status de RoHs	Contém chumbo / RoHS não conforme
Condição de estoque	307146 pcs stock
Navio De	Hong Kong
Caminho de embarque	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO](#)

Imagem pode ser representação. Veja as especificações para detalhes do produto.

Especificações do CP0805B1890AWTR

NÚMERO DA PEÇA	CP0805B1890AWTR
FABRICANTE	AVX Corporation
DESCRIÇÃO	RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805
STATUS SEM CHUMBO / STATUS ROHS	Contém chumbo / RoHS não conforme
QUANTIDADE DISPONÍVEL	307146 pcs
FICHA DE DADOS	CP0805B1890AWTR.pdf
EMBALAGEM DO DISPOSITIVO FORNECEDOR	0805
SÉRIE	-
PERDA DE RETORNO	-25dB
POWER - MAX	3W
EMBALAGEM	Tape & Reel (TR)
CAIXA / GABINETE	0805 (2012 Metric)
NÍVEL DE SENSIBILIDADE À UMIDADE (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS SEM CHUMBO / STATUS DE ROHS	Contains lead / RoHS non-compliant
ISOLAMENTO	-25dB
PERDA DE INSERÇÃO	0.3dB
FREQUÊNCIA	1.88GHz ~ 1.9GHz
DESCRIÇÃO DETALHADA	RF Directional Coupler DECT 1.88GHz ~ 1.9GHz 15 ± 1dB 3W 0805 (2012 Metric)
FATOR DE ACOPLAMENTO	15 ± 1dB
TIPO ACOPLADOR	Standard
APLICAÇÕES	DECT

Tags relacionadas

AVX Corporation CP0805B1890AWTR	Distribuidor CP0805B1890AWTR	Fornecedor CP0805B1890AWTR
Preço CP0805B1890AWTR	Fotos de CP0805B1890AWTR	Imagem CP0805B1890AWTR
Folha de dados em PDF CP0805B1890AWTR	Folha de dados do download de CP0805B1890AWTR	Folha de dados CP0805B1890AWTR
Estoque CP0805B1890AWTR	Compre CP0805B1890AWTR	Compre AVX Corporation CP0805B1890AWTR
AVX Corporation CP0805B1890AWTR	Fornecedor AVX Corporation	Distribuidor AVX Corporation
AVX Corporation CP0805B1890AWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805B1890AWTR	

produtos relacionados

<p>CP0805B1907AWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLR 1.895-1.92GHZ 0805 Em estoque: 275429 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1842CWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805 Em estoque: 244149 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1880BWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLR 1.85-1.91GHZ 0805 Em estoque: 306200 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1916CWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLER 1.916GHZ 0805 Em estoque: 277806 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1842BWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805 Em estoque: 303740 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1890CWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 Em estoque: 236269 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1890BWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLER 1.88-1.9GHZ 0805 Em estoque: 286791 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1880AWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Em estoque: 252234 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1907BWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLR 1.895-1.92GHZ 0805 Em estoque: 292009 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1842AWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLR 1.805-1.88GHZ 0805 Em estoque: 242457 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>CP0805B1880CWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Em estoque: 254080 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>CP0805B1950CWTR Fabricantes: AVX Corporation Descrição: RF DIR COUPLER 1.95GHZ 0805 Em estoque: 311049 pcs</p> <p>RFQ</p>