






HL8518_1102589

Número da peça:	HL8518_1102589
Fabricante / Marca:	Sierra Wireless
Descrição do Produto	3G HSPA+ 2G GPRS DUAL-BAND EU  1.HL8518_1102589.pdf  2.HL8518_1102589.pdf
Folhas de dados:	
Status de RoHs	 Sem chumbo / RoHS complacente
Condição de estoque	1850 pcs stock
Navio De	Hong Kong
Caminho de embarque	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

Imagem pode ser representação. Veja as especificações para detalhes do produto.













Especificações do HL8518_1102589

NÚMERO DA PEÇA	HL8518_1102589
FABRICANTE	Sierra Wireless
DESCRIÇÃO	3G HSPA+ 2G GPRS DUAL-BAND EU
STATUS SEM CHUMBO / STATUS ROHS	Sem chumbo / RoHS complacente
QUANTIDADE DISPONÍVEL	1850 pcs
FICHA DE DADOS	 1.HL8518_1102589.pdf  2.HL8518_1102589.pdf
SÉRIE	*
EMBALAGEM	Original-Reel®
CAIXA / GABINETE	Module
OUTROS NOMES	1645-1018-6
TIPO DE MONTAGEM	Surface Mount
NÍVEL DE SENSIBILIDADE À UMIDADE (MSL)	3 (168 Hours)
STATUS SEM CHUMBO / STATUS DE ROHS	Lead free / RoHS Compliant

Tags relacionadas

Sierra Wireless HL8518_1102589	Distribuidor HL8518_1102589	Fornecedor HL8518_1102589
Preço HL8518_1102589	Fotos de HL8518_1102589	Imagem HL8518_1102589
Folha de dados em PDF HL8518_1102589	Folha de dados do download de HL8518_1102589	Folha de dados HL8518_1102589
Estoque HL8518_1102589	Compre HL8518_1102589	Compre Sierra Wireless HL8518_1102589
Sierra Wireless HL8518_1102589	Fornecedor Sierra Wireless	Distribuidor Sierra Wireless
Sierra Wireless HL8518_1102589		

produtos relacionados

 <p>HL8528_1103960 Fabricantes: Sierra Wireless Descrição: IC RF MODULE HSDPA Em estoque: 2012 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>HL8518_1103929 Fabricantes: Sierra Wireless Descrição: IC RF MODULE HSDPA Em estoque: 1690 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>HL8-1-X Fabricantes: Panduit Descrição: CONN TERM RECT LUG 1-4 AWG Em estoque: 2542 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>HL8528_1102576 Fabricantes: Sierra Wireless Descrição: MOD HL HSPA+ 1.8V Em estoque: 3131 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>HL8-2-X Fabricantes: Panduit Descrição: CONN TERM RECT LUG 1-4 AWG #1/4 Em estoque: 2158 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>HL8529_1103961 Fabricantes: Sierra Wireless Descrição: MOD HL HSDPA 3G ATT Em estoque: 2071 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>HL8548-G_1102150 Fabricantes: Sierra Wireless Descrição: 3G HSPA+ 2G PENTA-BAND GNSS AT&T Em estoque: 2190 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>HL8548-G_1103969 Fabricantes: Sierra Wireless Descrição: MOD HL HSDPA 3G W/GNSS Em estoque: 1244 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>HL8-2N-X Fabricantes: Panduit Descrição: CONN TERM RECT LUG 1-4 AWG #1/2 Em estoque: 2374 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>HL8548_1102810 Fabricantes: Sierra Wireless Descrição: RF TXRX CELLULAR 3G (AT&T) Em estoque: 1605 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>HL8548_1102648 Fabricantes: Sierra Wireless Descrição: MOD HL HSPA+ PENTA 1.8V Em estoque: 2404 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>HL8548_1102149 Fabricantes: Sierra Wireless Descrição: 3G HSPA+ 2G PENTA-BAND MOD AT&T Em estoque: 6419 pcs</p> <p>RFQ</p>

Copyright © 2020 Distribuidor confiável de componentes eletrônicos

O email: Info@infinity-electronic.com

Endereço: 17F, Edifício Comercial Gaylord, 114-118 Estrada Lockhart, Wan Chai, Hong Kong

