



TDK Corporation

## HHM17139B1

Número da peça:	HHM17139B1
Fabricante / Marca:	TDK Corporation
Descrição do Produto	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603
Folhas de dados:	<a href="#">HHM17139B1.pdf</a>
Status de RoHs	Sem chumbo / RoHS complacente
Condição de estoque	255709 pcs stock
Navio De	Hong Kong
Caminho de embarque	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO**

Imagem pode ser representação. Veja as especificações para detalhes do produto.

### Especificações do HHM17139B1

NÚMERO DA PEÇA	HHM17139B1
FABRICANTE	TDK Corporation
DESCRIÇÃO	BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603
STATUS SEM CHUMBO / STATUS ROHS	Sem chumbo / RoHS complacente
QUANTIDADE DISPONÍVEL	255709 pcs
FICHA DE DADOS	<a href="#">HHM17139B1.pdf</a>
SÉRIE	-
PERDA DE RETORNO (MIN)	-10dB
DIFERENÇA DE FASE	180° ±10°
EMBALAGEM	Cut Tape (CT)
CAIXA / GABINETE	0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
OUTROS NOMES	445-172633-1
TIPO DE MONTAGEM	Surface Mount
NÍVEL DE SENSIBILIDADE À UMIDADE (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS SEM CHUMBO / STATUS DE ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PERDA DE INSERÇÃO (MAX)	0.7dB
IMPEDÂNCIA - DESEQUILIBRADO / EQUILIBRADO	50 / 50 Ohm
ALCANCE DE FREQUÊNCIA	2.4GHz ~ 2.5GHz
DESCRIÇÃO DETALHADA	RF Balun 2.4GHz ~ 2.5GHz 50 / 50 Ohm 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad

### Tags relacionadas

TDK Corporation HHM17139B1	Distribuidor HHM17139B1	Fornecedor HHM17139B1
Preço HHM17139B1	Fotos de HHM17139B1	Imagem HHM17139B1
Folha de dados em PDF HHM17139B1	Folha de dados do download de HHM17139B1	Folha de dados HHM17139B1
Estoque HHM17139B1	Compre HHM17139B1	Compre TDK Corporation HHM17139B1
TDK Corporation HHM17139B1	Fornecedor TDK Corporation	Distribuidor TDK Corporation
TDK Corporation HHM17139B1		

### produtos relacionados

<p><b>HHM17139B2</b> Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.6GHZ 50/50 0603 Em estoque: 823244 pcs <b>RFQ</b></p>	<p><b>HHM1711Q1</b> Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 2.3GHZ-3.8GHZ 50/100 0603 Em estoque: 836875 pcs <b>RFQ</b></p>
<p><b>HHM17144A1</b> Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 791MHZ-960MHZ 50/100 0603 Em estoque: 862583 pcs <b>RFQ</b></p>	<p><b>HHM17125D1</b> Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Em estoque: 496156 pcs <b>RFQ</b></p>
<p><b>HHM1711E1</b> Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 Em estoque: 796296 pcs <b>RFQ</b></p>	<p><b>HHM17153A2</b> Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/50 0603 Em estoque: 387125 pcs <b>RFQ</b></p>
<p><b>HHM1715E1</b> Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603 Em estoque: 54435 pcs <b>RFQ</b></p>	<p><b>HHM17146A1</b> Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 1.92GHZ-2.17GHZ 50/50 0603 Em estoque: 920864 pcs <b>RFQ</b></p>
<p><b>HHM17152A1</b> Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/100 0603 Em estoque: 506941 pcs <b>RFQ</b></p>	<p><b>HHM1711D1</b> Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 Em estoque: 180690 pcs <b>RFQ</b></p>
<p><b>HHM1603A1</b> Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 4SMD Em estoque: 120843 pcs <b>RFQ</b></p>	<p><b>HHM1710D1</b> Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Em estoque: 460907 pcs <b>RFQ</b></p>