



MaxBotix Inc.

MB7380-200

Número da peça:	MB7380-200
Fabricante / Marca:	MaxBotix Inc.
Descrição do Produto	ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR
Folhas de dados:	MB7380-200.pdf
Status de RoHs	Em conformidade com a RoHS
Condição de estoque	921 pcs stock
Navio De	Hong Kong
Caminho de embarque	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

Imagem pode ser representação. Veja as especificações para detalhes do produto.

Especificações do MB7380-200

NÚMERO DA PEÇA	MB7380-200
FABRICANTE	MaxBotix Inc.
DESCRIÇÃO	ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR
STATUS SEM CHUMBO / STATUS ROHS	Em conformidade com a RoHS
QUANTIDADE DISPONÍVEL	921 pcs
FICHA DE DADOS	MB7380-200.pdf
TENSÃO - M	2.8 V ~ 5.5 V
SÉRIE	HRXL-MaxSonar-WR
STATUS DE ROHS	RoHS Compliant
EMBALAGEM	Bulk
OUTROS NOMES	1863-1079
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-40°C ~ 65°C (TA)
FREQÜÊNCIA	42kHz
DESCRIÇÃO DETALHADA	Ultrasonic Sensor 42kHz
ÂNGULO DE FEIXE	23°

Tags relacionadas

MaxBotix Inc. MB7380-200	Distribuidor MB7380-200	Fornecedor MB7380-200
Preço MB7380-200	Fotos de MB7380-200	Imagem MB7380-200
Folha de dados em PDF MB7380-200	Folha de dados do download de MB7380-200	Folha de dados MB7380-200
Estoque MB7380-200	Compre MB7380-200	Compre MaxBotix Inc. MB7380-200
MaxBotix Inc. MB7380-200	Fornecedor MaxBotix Inc.	Distribuidor MaxBotix Inc.
MaxBotix Inc. MB7380-200		

produtos relacionados

<p>MB7380-131 Fabricantes: MaxBotix Inc. Descrição: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Em estoque: 348 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MB7380-220 Fabricantes: MaxBotix Inc. Descrição: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Em estoque: 667 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MB7380-201 Fabricantes: MaxBotix Inc. Descrição: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Em estoque: 466 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MB7380-221 Fabricantes: MaxBotix Inc. Descrição: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Em estoque: 470 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MB7380-130 Fabricantes: MaxBotix Inc. Descrição: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Em estoque: 448 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MB7380-111 Fabricantes: MaxBotix Inc. Descrição: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Em estoque: 376 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MB7380-121 Fabricantes: MaxBotix Inc. Descrição: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Em estoque: 456 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MB7380-230 Fabricantes: MaxBotix Inc. Descrição: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Em estoque: 536 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MB7380-210 Fabricantes: MaxBotix Inc. Descrição: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Em estoque: 587 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MB7380-110 Fabricantes: MaxBotix Inc. Descrição: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Em estoque: 712 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>MB7380-120 Fabricantes: MaxBotix Inc. Descrição: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Em estoque: 551 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>MB7380-211 Fabricantes: MaxBotix Inc. Descrição: ULTRASONIC SENSOR HRXL-MAXSONAR Em estoque: 443 pcs</p> <p>RFQ</p>

