






2450BL05A0100T

Número da peça:	2450BL05A0100T
Fabricante / Marca:	Johanson Technology
Descrição do Produto	BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0202
Folhas de dados:	 2450BL05A0100T.pdf
Status de RoHS	 Sem chumbo / RoHS complacente
Condição de estoque	346165 pcs stock
Navio De	Hong Kong
Caminho de embarque	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

Imagem pode ser representação. Veja as especificações para detalhes do produto.

Especificações do 2450BL05A0100T

NÚMERO DA PEÇA	2450BL05A0100T
FABRICANTE	Johanson Technology
DESCRIÇÃO	BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0202
STATUS SEM CHUMBO / STATUS ROHS	Sem chumbo / RoHS complacente
QUANTIDADE DISPONÍVEL	346165 pcs
FICHA DE DADOS	 2450BL05A0100T.pdf
SÉRIE	2450
PERDA DE RETORNO (MIN)	9.5dB
DIFERENÇA DE FASE	180° ±10°
EMBALAGEM	Tape & Reel (TR)
CAIXA / GABINETE	0202 (0505 Metric), 4 PC Pad
OUTROS NOMES	712-1646-2
TIPO DE MONTAGEM	Surface Mount
NÍVEL DE SENSIBILIDADE À UMIDADE (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS SEM CHUMBO / STATUS DE ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PERDA DE INSERÇÃO (MAX)	0.55dB
IMPEDÂNCIA - DESEQUILIBRADO / EQUILIBRADO	50 / 100 Ohm
ALCANCE DE FREQUÊNCIA	2.3GHz ~ 2.69GHz
DESCRIÇÃO DETALHADA	RF Balun 2.3GHz ~ 2.69GHz 50 / 100 Ohm 0202 (0505 Metric), 4 PC Pad

Tags relacionadas

Johanson Technology 2450BL05A0100T	Distribuidor 2450BL05A0100T	Fornecedor 2450BL05A0100T
Preço 2450BL05A0100T	Fotos de 2450BL05A0100T	Imagem 2450BL05A0100T
Folha de dados em PDF 2450BL05A0100T	Folha de dados do download de 2450BL05A0100T	Folha de dados 2450BL05A0100T
Estoque 2450BL05A0100T	Compre 2450BL05A0100T	Compre Johanson Technology 2450BL05A0100T
Johanson Technology 2450BL05A0100T	Fornecedor Johanson Technology	Distribuidor Johanson Technology
Johanson Technology 2450BL05A0100T	Johanson 2450BL05A0100T	Johanson Technology Inc. 2450BL05A0100T

produtos relacionados

 <p>2450BL07A0050T Fabricantes: Johanson Technology Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 Em estoque: 3869 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>2450AT43H0100E Fabricantes: Johanson Technology Descrição: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Em estoque: 4372 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>2450AT43B100E Fabricantes: Johanson Technology Descrição: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Em estoque: 338380 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>2450AT43F0100E Fabricantes: Johanson Technology Descrição: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Em estoque: 112113 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>2450BL14B050T Fabricantes: Johanson Technology Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Em estoque: 2880 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>2450BL14B200T Fabricantes: Johanson Technology Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0603 Em estoque: 4504 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>2450BL14B100T Fabricantes: Johanson Technology Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 Em estoque: 2801 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>2450AT45A100E Fabricantes: Johanson Technology Descrição: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Em estoque: 194676 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>2450AT44A100E Fabricantes: Johanson Technology Descrição: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Em estoque: 3720 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>2450BL14B100 Fabricantes: Johanson Technology Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 Em estoque: 6408 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>2450BL07A0100T Fabricantes: Johanson Technology Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402 Em estoque: 6085 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>2450AT43D100E Fabricantes: Johanson Technology Descrição: RF ANT 2.4GHZ CHIP SOLDER SMD Em estoque: 6073 pcs</p> <p>RFQ</p>

Copyright © 2020 Distribuidor confiável de componentes eletrônicos

O email: Info@infinity-electronic.com

Endereço: 17F, Edifício Comercial Gaylord, 114-118 Estrada Lockhart, Wan Chai, Hong Kong

