



TDK Corporation

HHM1711Q1

Número da peça:	HHM1711Q1
Fabricante / Marca:	TDK Corporation
Descrição do Produto	BALUN 2.3GHZ-3.8GHZ 50/100 0603
Folhas de dados:	HHM1711Q1.pdf
Status de RoHs	Sem chumbo / RoHS complacente
Condição de estoque	836875 pcs stock
Navio De	Hong Kong
Caminho de embarque	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

Imagem pode ser representação. Veja as especificações para detalhes do produto.

Especificações do HHM1711Q1

NÚMERO DA PEÇA	HHM1711Q1
FABRICANTE	TDK Corporation
DESCRIÇÃO	BALUN 2.3GHZ-3.8GHZ 50/100 0603
STATUS SEM CHUMBO / STATUS ROHS	Sem chumbo / RoHS complacente
QUANTIDADE DISPONÍVEL	836875 pcs
FICHA DE DADOS	HHM1711Q1.pdf
SÉRIE	HHM
PERDA DE RETORNO (MIN)	10dB
DIFERENÇA DE FASE	180° ±15°
EMBALAGEM	Tape & Reel (TR)
CAIXA / GABINETE	0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
OUTROS NOMES	445-175592-2 HHM1711Q1-ND Q10431685
TIPO DE MONTAGEM	Surface Mount
NÍVEL DE SENSIBILIDADE À UMIDADE (MSL)	1 (Unlimited)
STATUS SEM CHUMBO / STATUS DE ROHS	Lead free / RoHS Compliant
PERDA DE INSERÇÃO (MAX)	1dB
IMPEDÂNCIA - DESEQUILIBRADO / EQUILIBRADO	50 / 100 Ohm
ALCANCE DE FREQUÊNCIA	2.3GHz ~ 3.8GHz
DESCRIÇÃO DETALHADA	RF Balun 2.3GHz ~ 3.8GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad

Tags relacionadas

TDK Corporation HHM1711Q1	Distribuidor HHM1711Q1	Fornecedor HHM1711Q1
Preço HHM1711Q1	Fotos de HHM1711Q1	Imagem HHM1711Q1
Folha de dados em PDF HHM1711Q1	Folha de dados do download de HHM1711Q1	Folha de dados HHM1711Q1
Estoque HHM1711Q1	Compre HHM1711Q1	Compre TDK Corporation HHM1711Q1
TDK Corporation HHM1711Q1	Fornecedor TDK Corporation	Distribuidor TDK Corporation
TDK Corporation HHM1711Q1		

produtos relacionados

<p>HHM17144A1 Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 791MHZ-960MHZ 50/100 0603 Em estoque: 862583 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM17139B2 Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.6GHZ 50/50 0603 Em estoque: 823244 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1596A1 Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805 Em estoque: 493437 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM17152A1 Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/100 0603 Em estoque: 506941 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1711D1 Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 Em estoque: 180690 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM17146A1 Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 1.92GHZ-2.17GHZ 50/50 0603 Em estoque: 920864 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1603A1 Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 4SMD Em estoque: 120843 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1710D1 Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Em estoque: 460907 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM17125D1 Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Em estoque: 496156 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1711E1 Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 Em estoque: 796296 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM17139B1 Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 Em estoque: 255709 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1595A1 Fabricantes: TDK Corporation Descrição: BALUN 3GHZ-8GHZ 50/100 0805 Em estoque: 163352 pcs</p> <p>RFQ</p>

